

## RESIDENCIAL HENRIQUE VIII

ESTÁGIO DE OBRA												abr-18
Itens	Atividade	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	
1	Instalações provisórias											100%
2	Fundações											100%
3	Infraestrutura											100%
4	Supraestrutura											100%
5	Alvenaria											100%
6	Instalação elétrica											80%
7	Instalação hidráulica											90%
8	Instalação ar cond.											100%
9	Instalação gás											100%
10	Instalação para raio											100%
11	Muros											80%
12	Telhado											100%
13	Instalação contramarco											100%
14	Reboco Interno											100%
15	Reboco Externo											100%
16	Impermeabilização											100%
17	Contrapiso											100%
18	Soleiras e pingadeiras											90%
19	Gesso											100%
20	Cerâmica											100%
21	Pastilha fachada											100%
22	Esquadrias											90%
23	Pintura interna											70%
24	Pintura externa											90%
25	Portas											
26	Pavimentação											20%
27	Paisagismo											
28	Limpeza											
<b>TOTAL</b>		<b>FÍSICO REALIZADO</b>										<b>95,0%</b>



FACHADA FRONTAL OESTE



FACHADA FRONTAL LESTE



VISTA ESCADA E TELHADO DE VIDRO



VISTO SUPERIOR TELHADO DE VIDRO



VISTA ESTAR JANTAR APTO 2 D FINAL 5



VISTA BANHO SOCIAL COM SABONETEIRA